	<p style="text-align: center;">GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</p> <p style="text-align: center;">ANEXO INVITACION PUBLICA</p>	PROCESO		
		Administración Planta Física y de los Recursos		
		COMPONENTE		
		Recursos de aprendizaje		
		Codigo 1151.20.06.006	Pagina 1 de ____	Versión 03-09-11

**ANEXO PARA AVISO
INVITACIÓN PÚBLICA 1151.20.06.006**

(RESOLUCIÓN 6891 DEL 2018 GUIA CONTRACTUAL PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA PARA LA CONTRATACION INFERIOR A 20 S.M.L.M.V.)

LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIA ANTONIA PENAGOS, invita a las personas Naturales y Jurídicas Consorcios o Uniones Temporales a participar con propuestas en el Proceso de selección objetiva que se adelantara con el fin de contratar:

OBJETO


MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN LAS DIFERENTES SEDES, MANTENIMIENTO A IMPRESORAS AREA ADMINISTRATIVA Y TONER PARA LAS MISMAS

I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS Y CLASIFICACION DEL PRODUCTO CONFORME AL UNSPSC, V. 14.080


Como mínimo los elementos a contratar, deben cumplir con las normas técnicas colombianas de control de calidad respectiva y las siguientes condiciones:

PRODUCTOS:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE	MANTENIMIENTOS A
		AIRES	REALIZAR
SEDE SUSANA LOPEZ DE VALENCIA			
1	AIRE ACONDICIONADO PISO TECHO 60.000 BTU BLUE LINE UBICADO EN LA SALA DE SISTEMAS SEDE SUSANA LOPEZ	1	2
2	AIRE ACONDICIONADO MINISPLITDE 12.000 BTU ELECTROLUX UBICADO SALON DE ADOSTOKI SEDE SUSANA LOPEZ	1	2
3	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24.000 BTU ELECTROLUX UNICADO SALON TIC SEDE SUSANA LOPEZ	2	4
	SEDE CENTRAL		
4	AIRE ACONDICIONADO PISO TECHO 36000 BTU COMFORFRESH UBICADO EN LA SALA DE SISTEMAS SEDE CENTRAL	1	2
5	AIRE ACONDICIONADO PISO TECHO DE 60,000 BTU COMFORFRESH SALA DE BIBLIOTECA	1	2
SEDE GABRIELA MISTRAL			
6	AIRE ACONDICIONADOS MINI SPLIT DE 12.000 BTU SALA DE SISTEMAS SEDE PENAGUITOS	2	4
7	REUBICACION DE AIRES ACONDICIONADOS MINI SPLIT DE 12,000 BTU SALA DE SISTEMAS SEDE PENAGUITOS, ADECUACION DE PUNTO ELECTRICO , DESMONTE E INSTALACION DE LOS MISMOS.	2	2
8	CABLE ENCAUCHETADO	26	n/a
9	CANALETA CON ADHESIVO	10 UNIDADES	n/a

	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ANEXO INVITACION PUBLICA	PROCESO Administración Planta Física y de los Recursos		
		COMPONENTE Recursos de aprendizaje		
		Código 1151.20.06.006	Pagina 1 de ____	Versión 03-09-11

10	ENCERRAMIENTO DE UNIDADES CONDENSADORAS	2	n/a
SEDE CENTRAL			
11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA KYOCERA FS2020D UBICADA SECRETARIA SEDE CENTRAL	1	2
12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA SAMSUN 2070W, UBICADA SECRETARIA AREA DE CONTABILIDAD	1	2
13	MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA KYOCERA P2135DN , UBICADA COORDINACION SEDE PENAGUITOS.	1	2
ACTIVIDADES A REALIZAR: REVISION, AJUSTE DE CARGA DE REFRIGERANTE Y/O DE LAS PARTES QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION			
INCLUYE VISITAS CORRECTIVAS REQUERIDAS POR LA INSTITUCION		Las necesarias	n/a
DESARME DE UNIDAD MANEJADORA		Las necesarias	n/a
DESARME DE UNIDAD CONDENSADORA		Las necesarias	n/a
LIMPIEZA PROFUNDA DE LAVADO DE SERPENTIN DE UNIDAD MANEJADORA		Las necesarias	n/a
LIMPIEZA PROFUNDA DE LAVADO DE SERPENTIN DE UNIDAD CONDENSADORA		Las necesarias	n/a
LIMPIEZA DE FILTROS DE LA UNIDAD MANEJADORA		Las necesarias	n/a
AJUSTES DE PRECISION DE REFRIGERACION		Las necesarias	n/a
LUBRICACION DE PIEZAS		Las necesarias	n/a
LIMPIEZA Y AJUSTE DE BORNES		Las necesarias	n/a
AJUSTES DE AMPERAJE		Las necesarias	n/a
CORRECCIONES DE FUGA		Las necesarias	n/a
RECARGA DE REFRIGERANTE		Las necesarias	n/a
CAMBIO DE CAPACITORES DE MARCHA DE LA UNIDAD CONDENSADORA		Las necesarias	n/a
CAMBIO DE CAPACITOR DE MOTOR VENTILADOR EN UNIDAD CONDENSADORA		Las necesarias	n/a
ACCESORIOS Y PARTES NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		Las necesarias	n/a
Toner Negro, Kyocera TK-342 Original / 12.000 Paginas		5	n/a
Toner Negro Kyocera TK-172: Original / 7.200 Paginas		5	n/a
Toner negro Samsung Mlt-d111s Original		3	n/a


Lic. ANGEL MARIA MORALES CASTRILLON
Rector