

	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ANEXO ESPECIFICACIONES ESTUDIOS E INVITACION	PROCESO Administración Planta Física y de los Recursos		
		COMPONENTE PRESTACION DE SERVICIOS		
	Código 1151.20.06.010	Pagina 1 de 1	Versión 03-09-11	

**ANEXO PARA AVISO
INVITACIÓN PÚBLICA 1151.20.06.010**

(RESOLUCIÓN 6891 DEL 2018 GUIA CONTRACTUAL PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA PARA LA CONTRATACION INFERIOR A 20 S.M.L.M.V.)

LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIA ANTONIA PENAGOS, invita a las personas Naturales y Jurídicas Consorcios o Uniones Temporales a participar con propuestas en el Proceso de selección objetiva que se adelantara con el fin de contratar:

OBJETO

MANTENIMIENTO, REPARACIONES, ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SEDE SUSANA LOPEZ DE VALENCIA - INSTITUCION EDUCATIVA MARIA ANTONIA PENAGOS

I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS Y CLASIFICACION DEL PRODUCTO CONFORME AL UNSPSC, V. 14.080

Como mínimo los elementos a contratar, deben cumplir con las normas técnicas colombianas de control de calidad respectiva y las siguientes condiciones:

TRABAJOS A REALIZAR
Adecuación de la coordinación: *Instalación de piso en cerámica: 30 Mts *Instalación de Angeo ventana: 3.6 Mt *Pintura total de paredes: 37.8 Mts
Adecuación laboratorio de sistemas: * Fundida de mesón: 3,80 Mts * Enchape de pared de la mitad al piso * Enchape de mesón: 30 Mts * Puntos eléctricos con breaker (16) * Estucar viga de amarre * Pintada de gris basalto de columnas. * Pintar pared. (coraza ladrillo) * Sacar 1 lava manos para la oficina de la central.
Reparar gotera del mesón del laboratorio y filtración de agua por la pared del mesón.
Cambiar llaves del bebedero (2)
Cocina: * Pintar estantes para alacena (5) * Cambiar tubería del lavaplatos. * Cambiar llave del lavaplatos por poseer gotera. * Adecuar rejilla en lámpara área de preparación * Adecuar malla deteriorada del comedor * Pintura de paredes * Reparar lavaplatos y mesas * Adecuar cielo falso
Reparación de goteras en las siguientes áreas: <u>Salón de profesores:</u> * Reparar goteras puntuales, * Cambiar tejas partidas * Pintar láminas de cielo falso manchadas.
<u>Pasillo de bloque antiguo:</u> * Reparar goteras puntuales, * Cambiar tejas partidas * Pintar láminas de cielo falso manchadas.
<u>Laboratorio de sistemas:</u> * Reparar gotera por tejas movidas.
<u>Salón de sistemas, salón Tic, oficina y cocina:</u> * Mover tejas necesarias que generan goteras y cambiar las que estén partidas.


Lic. ANGEL MARIA MORALES CASTRILLON
 Rector